Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/ MULTIMEDIALE 2015.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Gruppo di modelli	Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
A	DDX25BT, DDX375BT	Ver 0.0.116 ^{*1} o precedente → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 o precedente → 0.0.201	mm27187.krm (41.60 MB)
В	DDX350BT, DDX318BT, DDX4018BT, DDX4018DAB, DDX418BT, DDX418BTM	Ver 0.0.116 ^{*2} o precedente → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.199 o precedente → 0.0.200	mm27187.krm (41.60 MB)
С	DDX395	Ver 0.0.116*1 o precedente → 0.0.117	mm17177.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 o precedente → 0.0.201	mm27177.krm (41.60 MB)

*1 Per una versione firmware precedente a 0.0.116, è necessario aggiornare a 0.0.117 prima dell'aggiornamento a 0.0.201.

*² Per una versione firmware precedente a 0.0.116, è necessario aggiornare a 0.0.117 prima dell'aggiornamento a 0.0.200.

⊜

• Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB. Passo 2. Aggiornare il firmware. (**l'operazione richiede circa 5**
- minuti). Ripristinare l'unità.
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- 1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- 2. Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Memoria USB
- Sistema file: FAT 16/32
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Sfiorare la schermata [SETUP] sulla schermata HOME.



2. Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.



3. Controllare la versione.

🔯 System Information	(1)		×
Application Version		Update	
System Version	10.00	Update	
DVD Version	-	Update	

Aggiornamento del programma

- 1. Sfiorare la schermata [SETUP] sulla schermata HOME.
- 2. Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.

3. Sfiorare [Update].

System Information	(1)	X
Application Version	-	Update
System Version	19.45	Update
DVD Version	-	Update

Collegare la memoria USB per avviare l'aggiornamento.
(l'operazione richiede circa 5 minuti).

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- 5. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed", rimuovere la memoria USB.
- 6. Ripristinare l'unità.
- Se la versione è 0.0.117, aggiornare di nuovo.
- 7. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

Precauzioni

🛙 USB

mm17xxx.krm

🗋 mm27xxx.krm

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/ multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.