

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Assicurarsi di leggere attentamente la procedura e le precauzioni seguenti prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Versioni firmware del sistema

Ver 7.00 o precedente → Ver 8.00

Versioni firmware del dispositivo

Ver 3.11 o precedente → Ver 3.12

Gruppo modelli	Modelli aggiornabili	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)	
		Sistema	Dispositivo
A	KIV-700 I-K99	io0948.krm (385 KB)	player_nand_fup.rom (5573 KB)
B	KIV-BT900	io0955.krm (513 KB)	player_nand_fup.rom (5573 KB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".
- La versione del firmware diventerà "Ver 8.00" per il sistema oppure "Ver 03.12" per il dispositivo.

Flusso di lavoro

- Passo 1** Scaricare i file del firmware per il sistema e per il dispositivo, quindi copiarli nella memoria USB.
- Passo 2** Aggiornare il firmware del sistema.
(L'operazione richiede circa 15 minuti).
Resetare il ricevitore CD/USB.
- Passo 3** Aggiornare il firmware del dispositivo.
(L'operazione richiede circa 30 secondi).
Resetare il ricevitore CD/USB.
- Passo 4** Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello da aggiornare. Esistono due tipi di file, per il sistema e il dispositivo.
2. Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

Versioni firmware del sistema

1. Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
2. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
3. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings" (Impostaz. Default), e premere la manopola [Volume].
4. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "System F/W Update" (Aggiornamento F/W), e premere la manopola [Volume]. Viene visualizzata la versione corrente del firmware.
5. Premere il tasto [MENU] per almeno 1 secondo, quindi premerlo di nuovo brevemente.

Versioni firmware del dispositivo

6. Premere il tasto [SRC] e selezionare "USB".
Quando la memoria USB non è collegata al ricevitore CD/USB, la sorgente USB viene selezionata una volta collegata la memoria USB.
7. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
8. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Settings" (Impostazioni) e premere la manopola [Volume].
9. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Device F/W Version" (Visualizz. F/W), e premere la manopola [Volume].
Viene visualizzata la versione corrente del firmware.
10. Premere il tasto [MENU] per almeno 1 secondo, quindi premerlo di nuovo brevemente.

Procedura di aggiornamento del firmware

Versioni firmware per il sistema

1. Collegare il supporto contenente il programma di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
4. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings" (Impostaz. Default), e premere la manopola [Volume].
5. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "System F/W Update" (Aggiornamento F/W), e premere la manopola [Volume].
6. Premere nuovamente la manopola [Volume].
Viene visualizzato "Reading" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.



Quando viene visualizzato "No File", premere il tasto [MENU], quindi premere nuovamente la manopola [Volume].

7. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "YES" e premere la manopola [Volume].
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "Updating".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **15 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "Completed".
8. Tenendo premuti la manopola [Volume] e il tasto [MENU], premere il tasto [SRC] per almeno 3 secondi per ripristinare l'unità.

Versioni firmware del dispositivo

9. Premere il tasto [SRC] e selezionare "USB".
10. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
11. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Settings" (Impostazioni) e premere la manopola [Volume].
12. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Device F/W Update" (Aggiornamento F/W), e premere la manopola [Volume].
13. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "YES", e premere la manopola [Volume] per almeno 1 secondo.
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "Updating".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro 30 secondi circa e al termine sarà visualizzato "Complete!".
14. Il ricevitore si riavvia automaticamente.
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
15. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



• Se viene visualizzato "No File"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

Precauzioni

- Se si utilizza un riproduttore audio digitale per eseguire l'aggiornamento, assicurarsi di impostare il riproduttore sulla modalità MSD (dispositivo di archiviazione di massa). I riproduttori per cui non può essere impostata la modalità MSD non possono essere utilizzati per l'aggiornamento.
- L'aggiornamento non può essere eseguito con la memoria USB connessa tramite HUB USB. Collegare la memoria USB direttamente al ricevitore CD/USB.
- L'aggiornamento non può essere eseguito utilizzando un lettore multischada. Utilizzare un lettore di schede a slot singolo per una scheda di memoria.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB, né rimuovere il dispositivo USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.