

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

## Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Gruppo di modelli	Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
A	KDC-348U KDC-U4549 KDC-X395	Ver 03.08 o precedente → 3.09	te1010k.krm (768 KB)
B	KDC-BT41U KDC-BT648U KDC-U549BT KDC-X695	Ver 03.09 o precedente → 3.10	te1018k.krm (768 KB)
C	KDC-BT31U	Ver 03.07 o precedente → 3.08	te1019e.krm (768 KB)
D	KDC-4751SD KDC-U4549SD	Ver 03.06 o precedente → 3.07	te1043e.krm (768 KB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

## Flusso di lavoro

- Passo 1 Scaricare i file del firmware, e copiarli nel CD-R/CD-RW.
- Passo 2 Aggiornare il firmware. (L'operazione richiede circa 15 minuti.)  
Resetta il ricevitore CD/USB.
- Passo 3 Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.
- Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nel CD-R/CD-RW.



- L'aggiornamento non può essere eseguito in una memoria USB.
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware

- Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
- Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.  
"SETTINGS" viene visualizzato dopo "FUNCTION".
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "INITIAL SET" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UP".  
L'attuale versione del firmware viene visualizzata sul lato destro della schermata "F/W UP".

## Procedura di aggiornamento del firmware

- Inserire il supporto contenente il programma di aggiornamento nel ricevitore CD/USB.
- Se si riproduce un file audio o se appare "NO MUSIC", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
- Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.  
"SETTINGS" viene visualizzato dopo "FUNCTION".
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "INITIAL SET" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UP" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL].  
Viene visualizzato "FILE CHECK" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.  
Viene visualizzato "UPDATE".
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL].  
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "UPDATING".  
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **15 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "COMPLETE".
- Premere il tasto di rilascio per rimuovere il pannello di controllo.
- Premere il tasto di ripristino.  
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



### • Se viene visualizzato "NO FILE"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

## Precauzioni

- L'aggiornamento non può essere eseguito in una memoria USB.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.